

Zuständige Abteilung	Betriebs- stelle	Hersteller	Werkstatt Nr. 12345	Material-Nr.
-------------------------	---------------------	------------	------------------------	--------------

TECHNISCHE MITTEILUNG

FORD WERKE AG KOLN KUNDENDIENST



Elektrische Anlage Nr 7
(134)

21. November 1960

Radioanschluss - TAUNUS 17M

Bei unserem neuen TAUNUS 17M war die Anbringung eines separat geschalteten Radioanschlusses am Zündschloss nicht möglich, da zur Auslösung des Lenkschlusses ein zu grosser Schlüsselweg notwendig ist. Es ist aber ohne Gefahr für die Zündspule möglich, das Radio dauernd bei eingeschalteter Zündung und nichtlaufendem Motor zu benutzen, da die Zündspule dauerstromfest ist.