

Zur Kenntnis genommen:	Betriebs- leiter	Meister	Reparatur- Annehmer	Monteure			

# TECHNISCHE MITTEILUNG

FORD-WERKE AG KÖLN · KUNDENDIENST



Bremsen 15  
(156)

2. Dezember 1960

## Hinterradbremseinstellung

In einigen Fällen stellten wir nach Rückwärtsfahrt und Abbremsen bei dem Versuch, weiter rückwärts zu fahren, ein Blockieren der Hinterradbremse fest, und zwar bei Wagen zwischen den Motor-Nummern 3 005 437 (1, 5 1) / 3 510 079 (1, 7 1) und 3 006 054 (1, 5 1) / 3 510 370 (1, 7 1).

Bitte prüfen Sie Ihren Wagenbestand, der sich zwischen diesen Nummern bewegt, und stellen Sie die Bremsen falls nötig gemäß Skizze nach.

