


zur Kenntnis bringen	Betriebs- anleitung	Technische Mittelung	Verfahren Anweisung	Zeichnung
-------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	-----------

# TECHNISCHE MITTEILUNG

FORD WERKE AG KÖLN, FUNDUNGEN 91



Bremsen, Räder No 5  
(35)

1. September 1962

## Geräusche an der Scheibenbremsanlage Taunus 17M

Bei ungünstigen Toleranzverhältnissen können die Bremsbeläge in den Sattelführungen Geräusche verursachen.

In einem solchen Fall empfehlen wir, eine Spreizfeder unter die Führungsbolzen der Belagträger zu schieben. Die Montage finden Sie in der nachstehenden Skizze dargestellt.

Die Spreizfeder hat die Bestell-Nummer 544 257.

