

Zur Kenntnis genommen	Betriebs leiter	Meister	Auftrag- Annehmer	Monteure		

TECHNISCHE MITTEILUNG

FORD-WERKE AG KÖLN · KUNDENDIENST



Kraftstoffanlage 7
(91)

4. April 1963

Vergaser TAUNUS 17M

Bestimmte Kraftstoffarten mit grossen Anteilen von Alkohol verursachen ein Wachsen des Kunststoff-Vergaserschwimmers. Durch Aufsetzen des Schwimmers auf die Starterkraftstoffdüse kann die Kraftstoffzufuhr unterbrochen werden.

Durch Tieferlegen der Starterkraftstoffdüse wird in Kürze in unserer Produktion die Möglichkeit des Schwimmeraufsitzens beseitigt. Für die bereits in Kundenhand befindlichen Wagen empfehlen wir, im Beanstandungsfall flachere Madendüsen anstelle der jetzigen Düsen einzusetzen. Durch den Einbau der Madendüsen entstehen keinerlei Nachteile.

Die neuen Madendüsen sind bei der Ersatzteilabteilung unter der

Teil-Nr 545 100 (1, 7 und 1, 8 Ltr)
Teil-Nr 545 106 (1, 5 Ltr)

zu beziehen.