

Zur Kenntnis genommen	Betriebs- leiter	Meister	Auftrags- Annehmer	Monteure			
							16.1.64

TECHNISCHE MITTEILUNG

FORD-WERKE AG KÖLN · KUNDENDIENST



Getriebe, Schaltung 13
(154)

25. Februar 1964

Getriebe im 17M

In vereinzeltten Fällen sind uns beim 17M Rasselgeräusche im Fahrbetrieb vom Synchronring herrührend gemeldet worden. Zur Beseitigung dieser Geräusche empfehlen wir Ihnen, die neue Ausführung unserer Synchronringe mit grösserem Aussendurchmesser zu benutzen. Diese Synchronringe sind mit einem blauen Farbpunkt gekennzeichnet und werden unter der alten Bestell-Nummer weitergeführt:

- 559 788 für 1. Gang, 3-Gang-Getriebe und
1. und 2. Gang, 4-Gang-Getriebe
- 551 049 für 2. und 3. Gang, 3-Gang-Getriebe und
3. und 4. Gang, 4-Gang-Getriebe.

Die in Ihrem Ersatzteil-Lager liegenden Synchronringe der alten Ausführung, d. h. ohne blauen Farbpunkt, können Sie weiterhin in normalen Reparaturfällen verwenden. Für Reklamationszwecke jedoch bitten wir Sie auf die neue Ausführung zurückzugreifen.