

Zur Kenntnis genommen	Betriebs- leiter	Meister	Auftrags- Annehmer	Monteure		
						8.12.1963

# TECHNISCHE MITTEILUNG

FORD-WERKE AG KÖLN · KUNDENDIENST



Elektrische Anlage 14  
(183)

18. Juni 1964

Verteiler Taunus 17M

Seit Dezember 1963 werden die P3-Motoren mit einem Zündverteiler ausgerüstet, der keinen einstellbaren Exzenter für die Unterbrecherkontakte mehr hat. Selbstverständlich ist es aber weiterhin möglich, die Unterbrecherkontakte nachzustellen. Durch einen zweiten Schraubenzieher, der zwischen den beiden eingedrückten Nocken in der Platte direkt neben der Feststellschraube eingesetzt wird, kann erreicht werden, dass die Unterbrecherkontakt-Einstellung sich während des Festziehens der Feststellschraube nicht verändert.

b.w.

