

Zur Kenntnis genommen	Betriebs- leiter	Meister	Auftrags- Annehmer	Monteure		

TECHNISCHE MITTEILUNG

FORD-WERKE AG KÖLN · KUNDENDIENST



Kraftstoffanlage 5
(76)

25. Januar 1963

Vergaser TAUNUS 17M

Ab Motor Nr 475 561, gebaut am 14. 1. 1963, sind alle Vergaser mit einer Nirosta-Stahlkugel an Stelle der bisherigen Messingkugel im Ventil der Beschleunigerpumpe versehen.

Dadurch kann ein Festsitzen der Kugel durch Korrosion, wenn Wasser im Kraftstoff ist, nicht mehr auftreten. Somit ist ein einwandfreier Übergang beim Beschleunigen gewährleistet. Die neuen Vergaser sind mit einem grünen Punkt an der Oberseite gekennzeichnet.

Wir weisen in diesem Zusammenhang auf unsere Technische Mitteilung "Kraftstoffanlage 2 (29)" vom 10. 12. 1962 hin. Sollte durch Ausblasen die Kugel nicht zu lösen sein, so ist in besonders hartnäckigen Fällen das Vergaserunterteil auszuwechseln. Bei Garantiefällen ist das Teil zusammen mit dem MB-Formular einzusenden.